

# AVIONS PIERRE ROBIN

DIJON

France

## SERVICE

BULLETIN DE SERVICE N° 64

SERVICE BULLETIN N° 64

OBJET : Fixation des tôles de flancs de console centrale de cabine

SUBJECT: Attachment of cockpit central console side panels

Avions concernés : Tous types de HR 200 jusqu'au nr 69 inclus.

Aircraft concerned: HR 200 all types s/n 1 thru 69.

Date:- 10/2/1976

Page : 1/1

Délai d'application : à la discrétion  
de l'utilisateur.


Application : at owner's disposal

Approuvé par le S.G.A.C.

Approved by S.G.A.C.

Afin d'améliorer la tenue en place des tôles capitonnées situées sur les flancs de la console centrale, entre les deux sièges, nous recommandons de fixer chacune de ces tôles par une vis à tôle comme indiqué sur le dessin ci-dessous.

In order to improve the holding of the central console side panels situated between the two seats, we recommend to attach each panel with a tapping screw as shown below.



R R  
E E  
C C  
O O  
M M  
M M  
A E  
N N  
D D  
E E  
D