

AVIONS PIERRE ROBIN

DIJON

France

S E R V I C E

SERVICE BULLETIN NR 74
BULLETIN SERVICE N° 74

OBJET : Remplacement du fusible de volets

SUBJECT : Replacement of the flaps fuse

AVIONS CONCERNES : R 2100 - R 2100 A - R 2160
jusqu'au n° 128 inclus - sauf le n° 121

AIRCRAFT CONCERNED : R 2100 - R 2100 A - R 2160 : up to nr 128 inclusive except nr 121

Page 1/1

Approuvé par la D.G.A.C.
Approved by D.G.A.C.

B.S. RECOMMANDE
RECOMMENDED S.B.

DATE : 04.04.1978

Le disjoncteur de volets situé sur le tableau de bord, côté passager, marqué "volets" doit être un disjoncteur de 10 A.

Si ce n'est pas le cas procéder à son changement.

Nos services Après-Vente se tiennent à votre disposition pour vous fournir des disjoncteurs 10 A.

The flaps breaker located on the instrument panel, side passenger, marked "FLAPS", must be a 10 A breaker.

If is that not the case, replace it.

Our After-Sale Services are at your disposal to provide you in 10 A breaker.