

AVIONS PIERRE ROBIN

1, route de Troyes 21121 DAROIS - FRANCE Tél: 80 44 20 50 Fax: 80 35 60 80 Tlx: 350 818 ROBIN

BULLETIN SERVICE N°144 / SERVICE BULLETIN N°144

RECOMMANDE

OBJET

VERROUILLAGE DES SIEGES AVANT

AVIONS CONCERNES

AVIONS ROBIN TOUS TYPES

sauf

DR100A, DR105A, DR1050, DR1051, DR1050M,
DR1050M1, DR1051M, DR1051M1 et ATL

DELAI D'APPLICATION

A la prochaine visite de 50 h

APPROBATION DGAC

09.10.95

RECOMMENDED

SUBJECT

FRONT SEATS LOCKING

AIRCRAFT AFFECTED

ROBIN AIRCRAFT ALL TYPES

excepted

DR100A, DR105A, DR1050, DR1051, DR1050M,
DR1050M1, DR1051M, DR1051M1 and ATL

TIME OF COMPLIANCE

At the next 50 h visit

DGAC APPROVAL

09.10.95

Afin d'éviter de décoller avec des sièges avant non verrouillés, nous rappelons les points suivants:

1. Les sièges doivent être ajustés et verrouillés avant la mise en route du moteur.
2. Le mécanisme de réglage et de verrouillage doit subir une vérification selon le programme d'entretien du constructeur toutes les 50 heures.

In order to avoid take off with unlocked front seats, following points should be complied with:

1. *Seats must be adjusted and locked before start-up.*
2. *In accordance with the manufacturer's maintenance schedule, the adjustment and locking mechanism of the seats must be checked every 50 hours*