

AVIONS PIERRE ROBIN
1 route de Troyes
21121 DAROIS
Tel. 80.35.61.01
Télex 350 818 France
Télécopie 80.35.60.80

LETTRE DE SERVICE
SERVICE LETTER

NO 32

OBJET OBJECT : Ferrure inférieure du fût d'atterrisseur avant.
Bottom bracket of nose gear landing gear leg.

Avions concernés Aircraft concerned: DR 253, DR 300 tous types (all type)
DR 400 tous types (all type), HR 200 tous types (all type) HR 100/200,
HR 100/200 B, HR 100/210, HR 100/210 D, R 2160, R 2100, R 2100 A,
R 2160 D, R 2112, R 1180 T, R 1180 D.

Date	Edition Issue	Page
7 Juin 89	1	1

Nous vous rappelons que l'application du Bulletin de Service 101 concernant la vérification de la ferrure inférieure du fût d'atterrisseur avant est impérative toutes les 100 heures de vol.

Pour plus de détails, veuillez vous référer au Bulletin de Service 101.

You are reminded that application of Service Bulletin Nr 101 concerning bottom bracket of nose landing gear leg is imperative every 100 flight hours.

For more details please refer to Service Bulletin Nr 101.