

# AVIONS ROBIN

1, route de Troyes 21121 DAROIS - FRANCE Tél: 03 80 44 20 50 Fax: 03 80 35 60 80

## LETTRE SERVICE N°38 rév. 2 / SERVICE LETTER N°38 rev. 2

### OBJET

Codes OACI des appareils produits  
par AVIONS ROBIN

### AVIONS CONCERNES

Tous avions ROBIN

### SUBJECT

ICAO designator of aircraft manufactured  
by AVIONS ROBIN

### AIRCRAFT AFFECTED

All ROBIN aircraft

#### Modèles

#### Code

ATL, ATL L, ATL S

ATL

DR 100, 105, 1050, 1051, 1050M, 1051M, 1050M1, 1051M1

DR10

DR 220, 220A, 220B, 220AB, 221, 221B  
DR 253, 253B, 200, 250, 250B, 250/160, 250B/160

DR20

DR 300/108, /120, /125, /140, /180R  
DR 315, 340, 360, 380

DR30

DR 400/125, /125i, /120, /120A, /120D  
DR 400/140, /140B, /160, 160D, /180, /180R, /180S,  
DR 400/2+2, /RP, /NGL, /200R, /500

DR40

HR 100/200, /200B, /210, /210D, /250TR, /285 Tiara, /285C

HR10

HR 200/100, /100S, /120, /120B, /160

HR20

R 1180 T, 1180 TD

R100

R 2160, 2160i, 2160D, 2100, 2100A, 2112

R200

R 3000/100, /120, /120D, /140, /160, /160S, /180

R300

La lettre de service n°38 rév. 1 du 21/03/95 est  
annulée et remplacée par la présente révision.

*Service letter n°38 rev. 1 dated 21/03/95 is  
cancelled and superseded by present revision.*