

AVIONS PIERRE ROBIN

1, route de Troyes 21121 DAROIS - FRANCE Tél: 80 44 20 50 Fax: 80 35 60 80 Tlx: 350 818 ROBIN

LETTRE SERVICE N°40 / SERVICE LETTER N°40

OBJET
"DECROCHAGE DE MISE EN GARDE"

AVIONS CONCERNES
AVIONS ROBIN TOUS TYPES
SAUF R2000

Le décrochage dit "de mise en garde", effectué en mettant l'avion aux grands angles et en recherchant un départ en vrille par braquage de la gouverne de direction, est une manoeuvre strictement interdite.

Seuls les avions autorisés vrilles peuvent être utilisés pour démontrer une mise en vrille.

SUBJECT
"PRECAUTIONARY STALL"

AIRCRAFT AFFECTED
ROBIN AIRCRAFT ALL TYPES
R2000 EXCEPTED

A stall in which the aircraft is put at a high angle of attack followed by a rudder deflection in order to promote a spin departure is strictly forbidden.

To demonstrate a spin the aircraft must be spin approved.