

AVIONS PIERRE ROBIN

Aérodrome de DIJON-VAL SUZON

21121 Fontaine .lès .Dijon

Tel. (80) 31 61 01 — Telex 350 818

FRANCE

BULLETIN DE SERVICE
SERVICE BULLETIN

N° 85

RECOMMANDE - RECOMMENDED

Objet Object : Inspection du support de la masse d'équilibrage sur gouverne de direction.

Inspection of the mass balance attachment on the directional ruddler

Avions concernés : R 2000 tous types

Aircraft concerned : R 2000 alls types

Date : Juillet 1980
July 1980

Edition 1
Issue

Page : 1/1

Approuvé par la DGAC Approved by DGAC
30 juillet 1980

Quelques cas de criques ont été observés sur le bec de nervure supportant la masse d'équilibrage de la gouverne de direction.

En conséquence, il est recommandé d'apporter plus particulièrement une attention au droit des vis de fixation de cette masse.

Dans le cas d'une apparition de criques, en informer les Avions Pierre Robin en vue de l'application du plan de réparation.

A few cracks have been observed on the leading edge of the rudder mass balance supporting rib.

In consequence it is recommended to check carefully the structure around the screws.

If a crack has been observed contact Aircraft Pierre Robin for application of the repair.