

## **ROBIN AVIATION**

1, route de Troyes  
21121 DAROIS - FRANCE  
Tél: 33 (0)3 80 44 20 50  
Fax: 33 (0)3 80 35 60 80

# **LETTRE SERVICE N°44**

**AVIONS CONCERNES:** AVIONS ROBIN TOUS TYPES EQUIPES DE MOTEUR LYCOMING

**OBJET:** SERVICE INSTRUCTION LYCOMING N°1492B

**INSTRUCTION:** Nous attirons votre attention sur la Service Instruction Lycoming n°1492B en vous demandant de procéder à son application.

**ROBIN AVIATION**

1, route de Troyes  
21121 DAROIS - FRANCE  
Tél: 33 (0)3 80 44 20 50  
Fax: 33 (0)3 80 35 60 80

**SERVICE LETTER N°44**

**AIRCRAFT AFFECTED:** ROBIN AIRCRAFT ALL TYPES EQUIPPED WITH LYCOMING ENGINE

**SUBJECT:** LYCOMING SERVICE INSTRUCTION N°1492B

**INSTRUCTION:** We draw your attention to Service Instruction Lycoming n°1492B and request that you apply it.